


TEMPÉRATURE DE TRAVAIL DU FER PUR **ARMCO**



Faites cet essai sur un bout de barre ou une chute de tôle avant de travailler à chaud pour la première fois du fer pur "ARMCO"

